Nyslätt: naturvärdesbedömning av förslag till våtmarksåtgärder

Nyslätt, Klippans kommun i Skåne

PM 2024-09-27

Thomas Strid

NATURCENTRUM AB

Beställare
Klippans kommun i Skåne

Beställarens kontaktperson
Ida Ljungdahl Klippans kommun
Tel. 0435-28478
ida.ljungdahl@klippan.se

Utförare
Thomas Strid
Naturcentrum AB
Uringe 11
147 91 Grödinge
Organisationsnummer 556294-9999
Tel. 010-220 12 00
ncab@naturcentrum.se

Projektledare: Thomas Strid
Tel. 070-638 76 36
thomas.strid@naturcentrum.se

Intern kvalitetsgranskning: Tiina Laantee och John Fidler

Omslagsbild
Lövsumpskog vid Nyslätt.

Foton i rapporten
©Thomas Strid

Denna PM bör citeras
Strid, Thomas 2024. Nyslätt: naturvärdesbedömning av förslag till våtmarksåtgärder Nyslätt, Klippans kommun i Skåne. Naturcentrum AB på uppdrag av Klippans kommun i Skåne.

Naturcentrums projektnummer
Naturvårdsbedömning av våtmark Nyslätt, Klippan 4280

1 Inledning

1.1 Uppdrag

Naturcentrum AB har på uppdrag av Klippans kommun i Skåne tagit fram ett förslag till delvis restaurering av hydrologin vid ett område vid Nyslätt, se figur 1. Området består idag av en varierad lövsumpskog med småvatten och rikligt med död ved. Sedan tidigare finns en naturvärdesinventering gjord av Sweco, år 2023, som klassat åtgärdsområdet med naturvärdesklass 2 (Högt naturvärde), se figur 2. Innan våtmarksåtgärderna fastställs görs nu en uppföljande och samlad naturvärdesbedömning av de planerade åtgärderna, för att bedöma hur områdets naturvärden kommer att påverkas av åtgärderna.

Alla artfynd av naturvårdsarter som görs kommer rapporteras in i den nationella databasen Artportalen.

1.2 Åtgärdsområde

Ett förslag till våtmarksåtgärder vid Nyslätt har tagits fram av Naturcentrum AB, se figur 1. Åtgärderna syftar till att i stor del återställa områdets hydrologi och därmed bland annat stärka lövsumpskogens olika livsmiljöer och förutsättningarna för dess biologiska mångfald.



Figur 1. Här ses förslaget till restaurering av våtmark vid Nyslätt, Klippans kommun.

Naturvärdesobjekt: NVOK07

Naturvärdesklass
Högt naturvärde (2)

Area ha
3,218079

Naturtyp
Skog och träd

Datum
2023-10-24

Nya naturvårdsarter
Skogsknipprot, kungsfiskare

Tidigare naturvårdsarter
-

Artvärde
Genom förekomst av orkidéer bedöms objektet hålla påtagligt artvärde.

Biotopvärde
Genom förekomst av varierad lövsumpskog med småvatten och rikligt med död ved bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde.

Beskrivning
Objektet utgörs av skog och träd, lövträd i blött kärr-, sumpbetonat område, med björk i olika åldrar, sälg och rönn. Markskikt utgörs av ormbunkar, tåg, triviala gräs, fräken, nejlikrot mm.
Död ved och småvatten här och där.
Buskskikt, fältskikt och trädskikt utgör resurs för olika artgrupper.
I kanterna runt området finns al och björk, alm och pil. I området hördes gärdsmyg, större hackspett och kungsfiskare.

Motivering
En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms hålla högt naturvärde.

Figur 2. Utdrag från naturvärdesinventering utförd av Sweco 2023 som visar berört naturvårdsobjekt vid Nyslätt.

2 Resultat

2.1 Tidigare fynd av naturvårdsarter

Inom det område där åtgärder planeras finns sedan tidigare kännedom om två naturvårdsarter, skogsknipprot och kungsfiskare, vilka påträffades under naturvärdesinventeringen 2023. Inga andra arter fanns noterade från området i Artportalen.

Figur 3. Lövsumpskog i områdets centrala delar.

2.2 Naturvårdsbedömning av föreslagna åtgärder.

Den 15 maj 2024 genomförde Naturcentrum en inventering i fält. Inventeringen fokuserade allmänt på naturvärden i området och särskilt på biotopkvaliteter och artförekomst i relation till miljön idag och föreslagna restaureringsåtgärder. Såväl art-, biotop- som samlade naturvärdesbedömningar har gjorts av Thomas Strid, som har en bred och djup kompetens inom både naturvärdesbedömning och naturvård.

Vid besöket noterades bland annat tre rödlistade arter: entita (NT), svartvit flugsnappare (NT) och skogsalm (CR). Dessutom den fridlysta orkidén skogsknipprot. Entita konstaterades häcka i området som har en god livsmiljö för denna art. Naturcentrum AB kunde också konstatera att objektet har höga naturvårdskvaliteter och delar Swecos bedömning att området ska klassas med naturvärdesklass 2, högt naturvärde. Denna klassning stärktes ytterligare av de fynd som gjordes vid Naturcentrums fältbesök.

Vid en bedömning av hur de föreslagna våtmarksåtgärdena kan påverka områdets naturvärden kan konstateras att inga av de påträffade naturvårdsarterna kommer

påverkas negativt. Åtgärderna har även justerats något efter fältbesöket för att ytterligare optimera naturvårdsnyttan. Med det nu föreliggande förslaget till åtgärder kan konstateras att växtplatserna för den fridlysta orkidén skogsknipprot inte ligger inom områden där åtgärder planeras. Inte heller skogsalmen, den svartvita flugsnapparen eller kungsfiskaren bedöms påverkas. Den rödlistade entitan bedöms istället påverkas positivt, eftersom artens viktigaste livsmiljö, fuktlövskog, kommer gynnas och öka i och med åtgärderna. Dessutom finns goda förutsättningar att områdets värde för till exempel groddjur (alla arter är fridlysta) kommer öka, tack vare att det kommer finnas längre tid med tillgång på öppna små fiskfria vattensamlingar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det förslag till våtmarksåtgärder som tagits fram inte kommer påverka befintliga naturvärden negativt. Områdets naturvärden kommer i huvudsak stärkas och gynnas av en naturligare hydrologi och med vatten/ våtmarksmiljöer som består under längre tid.

Figur 4. I områdets norra del finns ett djupt dike som löper söderut genom området. I och kring detta dike noterades livsmiljöer för groddjur, men då dessa är små och grunda finns i nuläget risk för uttorkning. Med de nu föreslagna våtmarksåtgärderna kan områdets värde för groddjur stärkas med säkrare tillgång till vatten under groddjurens yngelperiod.

Figur 5. En miljöbild från åtgärdsområdets nordöstra del. Här är området påverkat av dränering och de föreslagna åtgärderna kommer höja värdena för lövsumpskogen.

Figur 6. En miljöbild från åtgärdsområdets centrala del.

Figur 7. En miljöbild från åtgärdsområdets västra del.

Referenslista:

Sweco 2023. PM Naturvärdesinventering 2023 Klippan – Förlängt mötesspår och höjd hastighet. Järnvägsplan, 2024-02-14 Dokumentnummer: 168051-04-025-001. Trafikverket.